

Jak pečovat o softshellové svrchní oblečení

Softshellové svrchní oblečení je univerzální vrstvou do proměnlivého horského počasí. Nabízí streč, teplo a spolehlivou ochranu proti povětrnostním vlivům, takže je ideální na vysoce výkonné lyžování. Aby fungovalo co nejlépe, je klíčová pravidelná péče. Většina softshellových materiálů je vyrobena z vrstvených technických materiálů. Praní pomáhá udržovat prodyšnost tím, že odstraňuje nánosy z potu, opalovacího krému a nečistot, aniž by došlo k poškození materiálu.

Tady je návod, jak pečovat o váš výrobek značky Atomic, aby fungoval co nejlépe:

Před praním:

- Vždy se podívejte na konkrétní pokyny na štítku s pokyny k péči.
- Vyprázdňte všechny kapsy, zapněte zipy a suché zipy, povolte stahovací šňůrky a otočte oděv naruby.
- Pomocí jemné houbičky předem ošetřete oblasti s vysokým kontaktem (manžety, límce, skvrny) teplou vodou a šetrným pracím prostředkem (na technické tkaniny). Důkladně propláchněte.

Praní v pračce:

- Perte při maximální teplotě 40 °C na jemném programu nebo programu pro vlnu s vysokým obsahem vody.
- Použijte jemný tekutý prací prostředek nebo prostředek určený na technické tkaniny.
- Nepoužívejte prací prášek, bělidlo ani aviváž.
- Naplňte pračku maximálně do dvou třetin, abyste zajistili důkladné propláchnutí.
- U silně znečištěného vybavení nebo větších objemů prádla spusťte druhý cyklus máchání, abyste odstranili všechny zbytky pracího prostředku.
- Odstřeďujte maximálně při 800 otáčkách za minutu.

Sušení:

- Nejlepší je sušení na vzduchu. Zavěste oděv nebo jej položte naplocho, aby uschl na dobře větraném místě ve stínu.
- Vyhněte se přímému slunci nebo vysokým teplotám.
- Některé softshellové materiály (viz štítek) lze sušit v bubnové sušičce při nízké teplotě na šetrném programu.

Odborník radí:

Vždy dodržujte pokyny k péči na štítku uvnitř oděvu. Nejlépe z něj zjistíte, jak udržet oblečení ve špičkové kondici.