

Jak dbać o odzież wierzchnią typu softshell

Softshellowa odzież wierzchnia jest idealnym rozwiązaniem na zmienne warunki górskie. Zapewnia elastyczność, ciepło i niezawodną ochronę przed warunkami atmosferycznymi, dzięki czemu świetnie nadaje się do intensywnej jazdy na nartach. Regularna pielęgnacja jest kluczem do utrzymania jej najlepszej wydajności. Większość odzieży tego typu wykonana jest z warstwowych tkanin technicznych. Pranie pomaga zachować oddychalność, usuwając osady z potu, kremu z filtrem i brudu, nie uszkadzając przy tym materiału.

Oto, jak dbać o odzież Atomic, aby była w jak najlepszym stanie:

Przed praniem:

- Szczegółowe wskazówki można zawsze znaleźć na metce.
- Opróżnij wszystkie kieszenie, zamknij wszystkie zamki błyskawiczne i paski z rzepami, poluzuj sznurki i odwróć odzież na lewą stronę.
- Przed praniem wstępnie oczyść miejsca bardziej narażone na zabrudzenia (mankiety, kołnierze, plamy) ciepłą wodą i delikatnym detergentem (do tkanin technicznych), używając miękkiej gąbki, po czym dokładnie je opłucz.

Pranie w pralce:

- Pierz w maksymalnej temperaturze 40°C, używając delikatnego lub wełnianego cyklu z wysokim poziomem wody.
- Stosuj łagodny detergent w płynie lub przeznaczony do tkanin technicznych.
- Nie używaj detergentów w proszku, płynów do płukania tkanin ani wybielaczy.
- Aby zapewnić dokładne płukanie, napełnij pralkę maksymalnie do dwóch trzecich jej pojemności.
- W przypadku mocno zabrudzonego sprzętu lub większych ładunków uruchom drugi cykl płukania, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.
- Odwiruj z maksymalną prędkością 800 obr./min

Suszenie:

- Najlepszym rozwiązaniem jest suszenie na powietrzu. Powieś odzież lub połóż ją płasko do wyschnięcia w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i wysokiej temperatury.
- Niektóre kurtki softshellowe (sprawdź na metce) można suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze, wybierając delikatny cykl.

Porada profesjonalisty:

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami na metce. To najlepszy sposób na utrzymanie odzieży w idealnym stanie.